Inspektionsbericht Wasserqualität 2018

Kantonales Laboratorium Bern

SIS 0016

Inspektionsbericht für Schwimmbäder

Kontrolle Nr. K3162 — Bern, 29. März 2018

Inspizierter Betrieb

Name	Hallenbad AG, Aeschi
Adresse	Mülenenstrasse 4 3703 Aeschi b. Spiez
Für den Betrieb verantwortlich	Artur Gomes, Chefbadmeister

Beschreibung der Inspektion

Zweck der Inspektion	Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung und des Chemikaliengesetzes	
Verfahren	gezielte visuelle Prüfung Konsultation von Dokumenten	
Datum, Zeitraum	22. März 2018, 9.40 - 10.25 Uhr	
Anwesende Person	Artur Gomes, Chefbadmeister	
Für die Inspektion verantwortlich	Erich Fehlmann, technischer Inspektor	
Inspizierte Anlagen	Therapiebad Elektrochloranlage Mehrschichtfilter	Hallenbad Flockungsanlage Mess- und Regelanlage
Umfang der Inspektion	Selbstkontrolle Badewasserqualität Prozesse und Tätigkeiten Chemikalienlagerung	

Feststellungen

Die inspizierten Bereiche entsprachen den Vorschriften.

Bemerkungen

1. Im August 2018 wird die Badewasseraufbereitung mit einer Granudos Anlage eingerichtet und die Mess- und Regelanlage wird ersetzt.
2. Sämtliche Anlagen und Einrichtungen werden vorbildlich unterhalten.

Kantonales Laboratorium Bern

STS 0110

Untersuchungsbericht für Schwimmbäder

Kontrolle Nr. K3162 — Bern, 29. März 2018

Betrieb

Name Adresse	Hallenbad AG, Aeschi Mülenenstrasse 4 3703 Aeschi b. Spiez
Hauptverantwortlich	Artur Gomes, Chefbadmeister

Allgemeines

Zweck der Kontrolle	Lebensmittelrechtliche Überprüfung der Badewasserqualität
Prüfverfahren	Europäische Normen und andere validierte Verfahren
Für die Erhebung verantwortlich	Erich Fehlmann, technischer Inspektor
Datum der Probenerhebung	22. März 2018
Eingang der Proben im Labor	22. März 2018

Untersuchte Proben und Ergebnisse

Nr.	Bezeichnung	Untersuchungskriterien	Ergebnis	Einheit	Anforderungen gemäss TBDV
118184	Warmsprudelbecken, Überlauf	Alle Kriterien betreffend Mikrobiologische Qualität Messungen vor Ort waren in Ordnung.			
118186	Hallenbad, Schwimmer, Stirnseite Startblock	Alle Kriterien betreffend Mikrobiologische Qualität Messungen vor Ort waren in Ordnung.			

Legende: TBDV = Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen

Beurteilung

Die Proben waren bezüglich der aufgeführten Kriterien in Ordnung.

Wir wünschen viel Spass beim Schwimmen.

Ihr Hallenbad-Team

Aeschi, im März 2018/bjp